

KONSES ZZ, spol. s.r.o.
Paličkova 61/42
709 00 Ostrava – Nová Ves

ŽPSV a.s
Závod Doloplazy

Cenová nabídka:

Předkládáme Vám cenovou nabídku na odstránění závad mostových jeřábů.

Cenová relace MJ5t v.č. 31-611-7484 :
MJ8t v.č. 31-612-897

Zavada :

Nefunkční pojistky háků 3ks

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MJ JEVS ev.č. 458-271-298

Schází přetěžovací zařízení

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MJ FERRO OK ev.č. 1072

Nefunkční pojistka háku

Hlavní trolej zachytáva ve spojích

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

Objednatel zajistí plošinu a zátěž dle požadavku fa KONSES ZZ s.r.o

V Ostravě 8.3.2021

KONSES ZZ, spol .s.r.o
Berežnanin Ján – jednatel

KONSES ZZ, spol. s.r.o.
Paličkova 61/42
709 00 Ostrava – Nová Ves

ŽPSV a.s
Závod Doloplazy

Cenová nabídka:

Předkládáme Vám cenovou nabídku na odstránění závad mostových jeřábů.

Cenová relace MJ5t v.č. 31-611-7484 :
MJ8t v.č. 31-612-897

Zavada :

Nefunkční pojistky háků 3ks

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MJ JEVS ev.č. 458-271-298

Schází přetěžovací zařízení

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MJ FERRO OK ev.č. 1072

Nefunkční pojistka háku

Hlavní trolej zachytáva ve spojích

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

Objednatel zajistí plošinu a zátěž dle požadavku fa KONSES ZZ s.r.o

V Ostravě 8.3.2021

KONSES ZZ, spol .s.r.o
Berežnanin Ján – jednatel

KONSES ZZ, spol. s.r.o.
Paličkova 61/42
709 00 Ostrava – Nová Ves

ŽPSV a.s
Závod Doloplazy

Cenová nabídka:

Předkládáme Vám cenovou nabídku na odstránění závad jeřábů MB 1030.1 a MB 1645.

Cenová relacemi MB 1030.1 v.č. 579/02 :

Zavada :

Volná brzda ZB

Volné pryžové vložky spojky ZB

Steřelá kabeláž – mimo přívodu

Vadné prachovky ovládače

.Materiál celkem bez DPH

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MB 1030.1 ev.č. 541/02

Schází kryt motoru pojezdu

Poškozená krytka motoru ZB

Práce

Cena celkem bez DPH

MB 1645 ev.č. 109/02

Sjeté kola hnaného podvozku - výměnný způsob

Deformace 1 dílu žebříku

Volné pryžové vložky spojky ZB

Neseřízená brzda ZB

Vadný držák napínání lana kočky

Koroze lan pojezdu kočky

Netěsnost vývodky přív. Kabelu

Steřelá kabeláž –mimo přívod. Kabelu

Materiál celkem bez DPH

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

V Ostravě 8.3.2021

KONSES ZZ, spol. s.r.o.
Paličkova 61/42
709 00 Ostrava – Nová Ves

ŽPSV a.s
Závod Doloplazy

Cenová nabídka:

Předkládáme Vám cenovou nabídku na odstránění závad jeřábů MB 1030.1 a MB 1645.

Cenová relacemi MB 1030.1 v.č. 579/02 :

Zavada :

Volná brzda ZB

Volné pryžové vložky spojky ZB

Steřelá kabeláž – mimo přívodu

Vadné prachovky ovládače

.Materiál celkem bez DPH

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

MB 1030.1 ev.č. 541/02

Schází kryt motoru pojezdu

Poškozená krytka motoru ZB

Práce

Cena celkem bez DPH

MB 1645 ev.č. 109/02

Sjeté kola hnaného podvozku - výměnný způsob

Deformace 1 dílu žebříku

Volné pryžové vložky spojky ZB

Neseřízená brzda ZB

Vadný držák napínání lana kočky

Koroze lan pojezdu kočky

Netěsnost vývodky přív. Kabelu

Steřelá kabeláž –mimo přívod. Kabelu

Materiál celkem bez DPH

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

V Ostravě 8.3.2021

KONSES ZZ, spol. s.r.o.
Paličkova 61/42
709 00 Ostrava – Nová Ves

ŽPSV a.s
Závod Doloplazy

Cenová nabídka:

Předkládáme Vám cenovou nabídku na dodání a výměnu kol pojezdu kočky MB 1030.1

Cenová relace :

Hlavní pojezdové kladky 4ks

Opěrné kladky 4ks

Práce

Dopravné

Cena celkem bez DPH

V Ostravě 8.3.2021

KONSES ZZ, spol .s.r.o
Berežnanin Ján – jednatel